



ASAGIRI

Route de Montney 4
1880 BEX
Info@asagiri.ch
024 467 04 40

RAPPORT DE CONTRÔLE

9796

LC/ 06.07.2022

Contrôle SIMPLE Solo

1 porosité, pas de résistance suspende

GIN Yeti 4

N° de série: BE12-K7400209P

Taille 28

Catégorie EN-A

Nbr suspentes 90 - 200

<input checked="" type="checkbox"/> SUSPENTAGE	Basse	Intermédiaire	Haute
Type de suspente	non-renseigné	non-renseigné	non-renseigné
RÉSISTANCE			
Minimum de sécurité	70	35	35
Valeurs obtenues			
Résultats	Non mesuré	Non mesuré	Non mesuré
REPLACÉES			
Pour résistance	/	/	/
Abîmée/cassée	-	-	-
TOTAL	0	0	0
Freins remplacés <input type="checkbox"/>	Longueur d'usine	Les cordes de frein sont toujours remplacées par paire	
<input checked="" type="checkbox"/> ÉLÉVATEURS	Entretien fait et OK ? <input checked="" type="checkbox"/>	Contrôle des élévateurs, anneaux, poulies, pressions et/ou aimants	

<input checked="" type="checkbox"/> CALAGE	Calage OK sans corrections <i>Les résultats détaillés du calage se trouvent sur une feuille à part</i>
---	--

<input checked="" type="checkbox"/> TISSU	<input checked="" type="checkbox"/> BETTSOMETER	<input checked="" type="checkbox"/> Test de résistance du tissu à la déchirure
POROSITÉ	(GAUCHE<- sens de vol)	Mesures à environ 40 cm du bord d'attaque (sens de vol -> DROITE)
Extrados		500+
Résultats	200+ = valeur à neuf	
<i>Moins de 10 : ne plus utiliser. 1. 50 : environ moitié de vie (selon utilisation/stockage) 1. Plus de 200 : comme neuf</i>		

CALOTTE	Vérification visuelle du tissu; usures, coutures, attaches de suspentes, bandes de renfort, caissons vidés, ..
Extrados	En excellent état
Intrados	En excellent état
Intercaissons/coutures	En excellent état

Parapente en excellent état

CE PARAPENTE SORT DE NOTRE ATELIER ET UN GONFLAGE DE CONTRÔLE EST NÉCESSAIRE AVANT DE VOLER

Merci de votre confiance et bons vols ! l'équipe Asagiri