

Client

Dimitri Compagnon
Rue de la Carrière, 26
1700 Fribourg
dcompag@gmail.com
0798475819

Parapente

MCC
Arolla 2 M
SN: 2019-07-31-1000
Année: 2019

Porosité

Gauche		Centre		Droite
200+		142		200+

Résistance à la déchirure du tissu

Seuil requis	700 g	✓
--------------	-------	---

Contrôle visuel

Extrados	✓	
Intrados	✓	
Bord d'attaque/de fuite	✓	
Profils	✓	
Cloisons diagonales	✓	
Pattes d'attaches	✓	
Coutures	✓	
Elévateurs	✓	
Maillons/Connect	✓	
Poules	✓	
Suspentes	✓	

Suspentes

Test rupture au prochain contrôle


Principale		Intermédiaire		Supérieure		Supérieure +	
	kg		kg		kg		kg

Calage

(après mesures)

Gauche	Stb	3	2	1	1	2	3	Stb	Droite
A		SL	DL	LH	LH	DL	SL		A
B	LH+	SL	DL	DL	DL	DL	SL	LH+	B
C		SL	DL	DL	DL	DL	SL		C
D			SL	SL	SL	SL			D

Symétrie



Remarques / Réparations

Etat général

★★★★★	★★★★	★★★	★★	★	
😊	😊	😐	😐	😐	🗑️
	✓				

Recommandation prochain contrôle dans

100 h de vol ou 2 ans

Date

13.07.22

Contrôlé par

GK

Après chaque contrôle de voile, il faut impérativement procéder à un gonflage avant le prochain vol.