



Route de Montney 4
1880 BEX
Info@asagiri.ch
024 467 04 40

RAPPORT DE CONTRÔLE

3308

29.08.2023

Contrôle SIMPLE Solo

ADVANCE PI 3

N° de série: 10474P90256

Taille 25

Catégorie EN-A/B

Nbr suspentes 90 - 200

☒ ÉLÉVATEURS

Entretien fait et OK ? ☒

Vérification et entretien des sangles, anneaux, poulies, pressions et/ou aimants

☒ SUSPENTAGE

État général

En excellent état

RÉSISTANCE

Basse

Intermédiaire

Haute

Minimum de sécurité

80

40

35

Valeurs obtenues

Résultats

REPLACÉES

Pour résistance

Abîmée/cassée

TOTAL

Freins remplacés ☐

Les cordes de frein sont toujours remplacées par paire

Les freins étaient entortillés à droite.

☐ CALAGE

Calage OK avec corrections

Les résultats détaillés du calage se trouvent sur une feuille à part

☐ TISSU

BETTSOMETER ☒

Test de résistance du tissu à la déchirure

POROSITÉ

200+ = valeur à neuf

Moins de 10 : ne plus utiliser. I. 50 : environ moitié de vie (selon utilisation/stockage) I. Plus de 200 : comme neuf

200+

200+

200+

200+

156

200+

200+

200+

200+

(GAUCHE<- sens de vol)

Mesures à environ 40 cm du bord d'attaque

(sens de vol -> DROITE)

CALOTTE

Vérification visuelle du tissu; usures, coutures, attaches de suspentes, bandes de renfort, caissons vidés, ..

État général

En excellent état

Petit trou réparé au tissu adhésivé sur intrados 1 à droite au bord d'attaque

Parapente en bon état et d'aplomb après corrections de calage

CE PARAPENTE SORT DE NOTRE ATELIER ET UN GONFLAGE DE CONTRÔLE EST NÉCESSAIRE AVANT DE VOLER

Merci de votre confiance et bons vols ! l'équipe Asagiri