



## RAPPORT DE CONTRÔLE 4383

LC/- 20.12.2024

### Contrôle SIMPLE

1 porosité, pas de résistance suspente

**MACPARA Eden 7**

N° de série: 2733-2501

Taille **33**

Catégorie **EN-B**

Nbr suspentes **80 - 200**

☐ **ÉLÉVATEURS** Entretien fait et OK *Vérification et entretien des sangles, anneaux, poulies, pressions et/ou aimants*

☒ **SUSPENTAGE** État général **En excellent état**

Type de suspente	Basse non-renseigné	Intermédiaire non-renseigné	Haute non-renseigné
<b>RÉSISTANCE</b>			
Minimum de sécurité	97	48	35
Valeurs obtenues	/	/	/
Résultats	Non mesuré	Non mesuré	Non mesuré
<b>REPLACÉES</b>			
Pour résistance	/	/	/
Abîmée/cassée	-	-	-
Freins remplacés <input checked="" type="checkbox"/>	Les cordes de frein sont toujours remplacées par paire		

--

☒ **CALAGE** **Calage OK avec corrections**  
*Les résultats détaillés du calage se trouvent sur une feuille à part*

☒ **TISSU** État général **En excellent état**

BETTSOMETER ☒ *Test de résistance du tissu à la déchirure*

<b>POROSITÉ</b>	<b>200+ = valeur à neuf</b>		
	<i>Moins de 10 : ne plus utiliser. I. 50 : environ moitié de vie (selon utilisation/stockage) I. Plus de 200 : comme neuf</i>		
	320		
	(GAUCHE<- sens de vol)	Mesures à environ 40 cm du bord d'attaque	(sens de vol -> DROITE)

**CALOTTE** *Vérification visuelle du tissu; usures, coutures, attaches de suspentes, bandes de renfort, caissons vidés, ..*

--

**Excellent état général et d'aplomb après corrections de calage**

**CE PARAPENTE SORT DE NOTRE ATELIER ET UN GONFLAGE DE CONTRÔLE EST NÉCESSAIRE AVANT DE VOLER**

Route de Monthey 4 - 1880 BEX - [info@asagiri.ch](mailto:info@asagiri.ch) - 024 467 04 40

Merci de votre confiance et bons vols ! l'équipe Asagiri