



RAPPORT DE CONTRÔLE

9420
LC 04.11.2021

ASAGIRI

Route de Monthey 4
1880 BEX
Info@asagiri.ch
024 467 04 40

Contrôle COMPLET solo

ADVANCE Epsilon 7
N° de série: 3907P57046

Taille 26
Catégorie EN-B
Nbr suspentes 90 - 200

<input checked="" type="checkbox"/> SUSPENTAGE	Basse	Intermédiaire	Haute
Type de suspente	Gainée	inexistante	Non-Gainée 1 renfort
<input checked="" type="checkbox"/> RÉSISTANCE			
Minimum de sécurité	73	37	35
Valeurs obtenues	205	/	117
Résultats	Excellent	Excellent	Excellent
<input checked="" type="checkbox"/> REPLACÉES			
Pour résistance	R-Am1	/	R-Ah1
Abîmée/cassée	-	-	-
TOTAL	1	0	1
Freins remplacés <input type="checkbox"/>	Longueur d'usine <input type="checkbox"/>	Les cordes de frein sont toujours remplacées par paire	
<input checked="" type="checkbox"/> ÉLÉVATEURS	Poulies/Emerillons huilés <input checked="" type="checkbox"/>	Contrôle des élévateurs, anneaux, poulies, pressions et/ou aimants	

<input checked="" type="checkbox"/> CALAGE	Calage OK avec corrections
	Les résultats détaillés du calage se trouvent sur une feuille à part

<input checked="" type="checkbox"/> TISSU	BETTSOMETER <input checked="" type="checkbox"/> Test de résistance du tissu à la déchirure
<input checked="" type="checkbox"/> POROSITÉ	(GAUCHE<- sens de vol) Mesures à environ 40 cm du bord d'attaque (sens de vol -> DROITE)
Extrados	200+ 200+ 200+ 200+ 200+ 200+ 200+ 200+ 200+
Résultats	200+ = valeur à neuf
	Moins de 10 : ne plus utiliser. 50 : environ moitié de vie (selon utilisation/stockage) Plus de 200 : comme neuf

<input checked="" type="checkbox"/> CALOTTE	Vérification visuelle du tissu; usures, coutures, attaches de suspentes, bandes de renfort, caissons vidés, ..
Extrados	En excellent état
Intrados	En excellent état
Intercaissons/coutures	En excellent état

Parapente en bon état et d'aplomb après corrections de calage

CE PARAPENTE SORT DE NOTRE ATELIER ET UN GONFLAGE DE CONTRÔLE EST NÉCESSAIRE AVANT DE VOLER

Merci de votre confiance et bon vol ! l'équipe Asagiri