

Contrôle SIMPLE Solo

1 porosité, pas de résistance suspente

ADVANCE Alpha 7

N° de série: 9837P87142

Taille **26**

Catégorie **EN-A**

Nbr suspentes 90 - 200

☒ **ÉLÉVATEURS** Entretien fait et OK ? ☒ Vérification et entretien des sangles, anneaux, poulies, pressions et/ou aimants

☒ **SUSPENTAGE**
État général **En excellent état**

RÉSISTANCE	Basse	Intermédiaire	Haute
	non-renseigné	non-renseigné	non-renseigné
Minimum de sécurité	73	37	35
Valeurs obtenues			
Résultats	Non mesuré	Non mesuré	Non mesuré
REPLACÉES			
Pour résistance	/	/	/
Abîmée/cassée	-	-	-
TOTAL	0	0	0
Freins remplacés <input checked="" type="checkbox"/>	Les cordes de frein sont toujours remplacées par paire		

☒ **CALAGE** **Calage OK avec corrections**
Les résultats détaillés du calage se trouvent sur une feuille à part

☒ **TISSU** **BETTSOMETER** ☒ Test de résistance du tissu à la déchirure

POROSITÉ	200+ = valeur à neuf								
	Moins de 10 : ne plus utiliser. I. 50 : environ moitié de vie (selon utilisation/stockage) I. Plus de 200 : comme neuf								
	200+	200+	200+	200+	200+	200+	200+	200+	200+
	(GAUCHE<- sens de vol)			Mesures à environ 40 cm du bord d'attaque			(sens de vol -> DROITE)		

CALOTTE Vérification visuelle du tissu; usures, coutures, attaches de suspentes, bandes de renfort, caissons vidés, ..
État général **En excellent état**
Attention aux joncs lors du pliage
N° FSVL présent au centre en ripstop blanc/transparent très peu visible

Parapente en excellent état et d'aplomb après corrections de calage

CE PARAPENTE SORT DE NOTRE ATELIER ET UN GONFLAGE DE CONTRÔLE EST NÉCESSAIRE AVANT DE VOLER

Merci de votre confiance et bons vols ! l'équipe Asagiri