



RAPPORT DE CONTRÔLE 5076

LC/- 13.03.2025

Contrôle SIMPLE

1 porosité, pas de résistance suspente

NIVIUK Koyot 4P

N° de série: RI484411

Taille **22**

Catégorie **EN-A**

Nbr suspentes **80 - 200**

☒ **ÉLÉVATEURS** Entretien fait et OK *Vérification et entretien des sangles, anneaux, poulies, pressions et/ou aimants*

☒ **SUSPENTAGE** État général **En excellent état**

Type de suspente	Basse non-renseigné	Intermédiaire non-renseigné	Haute non-renseigné
RÉSISTANCE			
Minimum de sécurité	47	23	35
Valeurs obtenues			
Résultats	Non mesuré	Non mesuré	Non mesuré
REPLACÉES			
Pour résistance	/	/	/
Abîmée/cassée	-	-	-
Freins remplacés <input type="checkbox"/>	Les cordes de frein sont toujours remplacées par paire		

☒ **CALAGE** **Calage OK avec corrections**
Les résultats détaillés du calage se trouvent sur une feuille à part

☒ **TISSU** État général **En bon état**

BETTSOMETER ☒ *Test de résistance du tissu à la déchirure*

POROSITÉ **200+ = valeur à neuf**
Moins de 10 : ne plus utiliser. I. 50 : environ moitié de vie (selon utilisation/stockage) I. Plus de 200 : comme neuf
500
(GAUCHE<- sens de vol) Mesures à environ 40 cm du bord d'attaque (sens de vol -> DROITE)

CALOTTE *Vérification visuelle du tissu; usures, coutures, attaches de suspentes, bandes de renfort, caissons vidés, ..*
Attention à l'abrasion sur le passage des joncs au bord d'attaque

Patch Gecko: 5x sur bord d'attaque à droite

Très bon état général et d'aplomb après corrections de calage

CE PARAPENTE SORT DE NOTRE ATELIER ET UN GONFLAGE DE CONTRÔLE EST NÉCESSAIRE AVANT DE VOLER

Route de Monthey 4 - 1880 BEX - info@asagiri.ch - 024 467 04 40

Merci de votre confiance et bons vols ! l'équipe Asagiri