



# ASAGIRI

Route de Montney 4  
1880 BEX  
Info@asagiri.ch  
024 467 04 40

## RAPPORT DE CONTRÔLE

9964.1

LC/ELP 08.11.2022

### Contrôle COMPLET solo

LITTLE CLOUD Goose Mk3  
N° de série: 2K16-GooseMk3-23-570

Taille 23  
Catégorie EN-C  
Nbr suspentes 90 - 200

<input checked="" type="checkbox"/>	<b>SUSPENTAGE</b>	Basse	Intermédiaire	Haute
-------------------------------------	-------------------	-------	---------------	-------

État général

En excellent état

#### RÉSISTANCE

Minimum de sécurité

Non-Gainée

inexistante (sur les A)

Non-Gainée

100

50

35

Valeurs obtenues

/

136

Résultats

Excellent

---

Excellent

#### REPLACÉES

Pour résistance

R-Am1

/

R-Ah1

Abîmée/cassée

-

-

-

TOTAL

1

0

1

Freins remplacés ☐

Longueur d'usine

Les cordes de frein sont toujours remplacées par paire

☒ **ÉLÉVATEURS**

Entretien fait et OK ? ☒

Contrôle des élévateurs, anneaux, poulies, pressions et/ou aimants

☒ **CALAGE**

Calage OK avec corrections

Les résultats détaillés du calage se trouvent sur une feuille à part

☒ **TISSU**

BETTSOMETER



Test de résistance du tissu à la déchirure

200+ = valeur à neuf

Moins de 10 : ne plus utiliser. I. 50 : environ moitié de vie (selon utilisation/stockage) I. Plus de 200 : comme neuf

200+

200+

190

200+

200+

200+

200+

130

200+

(GAUCHE<- sens de vol)

Mesures à environ 40 cm du bord d'attaque

(sens de vol -> DROITE)



Vérification visuelle du tissu; usures, coutures, attaches de suspentes, bandes de renfort, caissons vidés, ..

État général

En excellent état

Parapente en excellent état et d'aplomb après corrections de calage

CE PARAPENTE SORT DE NOTRE ATELIER ET UN GONFLAGE DE CONTRÔLE EST NÉCESSAIRE AVANT DE VOLER

Merci de votre confiance et bons vols ! l'équipe Asagiri